



1. ZGINANIE PROSTE

DEFINICJA: Każdy przypadek takiego obciążenia pręta, które redukuje się w środku ciężkości przekroju poprzecznego do momentu leżącego w płaszczyźnie (x, z) określa się jako proste zginanie lub krótko **zginanie**.



1.1. Naprężenia normalne – wg. hipotezy płaskich przekrojów (hipotezy Bernouli’ego)

★ przekrój poprzeczny pręta, płaski i prostopadły do osi pręta przed odkształceniem, pozostaje w wyniku deformacji nadal płaski i prostopadły do ugiętej osi pręta



$$\varepsilon_x = \lim_{\Delta\phi \rightarrow 0} \frac{(\rho + z)\Delta\phi - \rho\Delta\phi}{\rho\Delta\phi} = \frac{z}{\rho(x)}$$

$$\text{zał.: } (\sigma_y \cong 0, \sigma_z \cong 0, \tau_{ij} = 0) \Rightarrow \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\sigma_x = E \frac{z}{\rho(x)}$$

$$M(x) = \iint_A \sigma_x z \, dA = \iint_A \frac{E}{\rho(x)} z^2 \, dA = \frac{E}{\rho(x)} I_y$$

$$\frac{1}{\rho(x)} = \frac{M(x)}{E I_y} \quad \Rightarrow$$

$$\boxed{\sigma_x = \frac{M(x)}{I_y} z}$$

1.2. Składowe macierzy naprężenia i odkształcenia oraz wektora przemieszczenia

$$\sigma_x = \pm \frac{M_y}{I_y} z$$

$$\sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$


$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \quad \varepsilon_y = \varepsilon_z = -\nu \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{xz} = \varepsilon_{yz} = 0$$

2. ANALIZA ROZWIĄZANIA

1. Stan naprężenia przy zginaniu to **jednoosiowy stan naprężenia** (tylko jeden element macierzy naprężenia jest niezerowy). Naprężenie normalne zależy jedynie od zmiennej "z".
2. Diagonalna postać macierzy naprężenia świadczy o tym, że jedyne niezerowe naprężenie σ_x jest **maksymalnym naprężeniem normalnym** spośród wszystkich możliwych odpowiadających dowolnym płaszczynom przekroju pręta.
3. Stan odkształcenia przy zginaniu to **trójosiowy stan odkształcenia** (niezerowe składowe w 3 wzajemnie prostopadłych kierunkach).

3. ROZKŁAD NAPRĘŻENIA NORMALNEGO σ_x




★ Zginanie w płaszczyźnie (x, z)

$$\sigma_x = \frac{M_y}{I_y} z$$

włókna o dodatniej współrzędnej "z" (tzw. "górne włókna") są rozciągane. Zgodnie z przyjętą konwencją znakowania naprężeń - naprężeniu normalnemu rozciągającemu przypisuje się znak "plus". Stąd, naprężenia w górnych włóknach są dodatnie, a w równaniu określającym σ_x występuje znak "+" [dla "z+" musi być " σ_{x+} "]

3.1. Rozkład naprężenia w przekroju pręta



$$\sigma_x^{\alpha-\alpha} = \frac{M_y}{I_y} z$$

$$\sigma_x^{\beta-\beta} = -\frac{M_y}{I_y} z$$

3.2. Naprężenie maksymalne

$$|\sigma_x^{\max}| = \frac{M_y^{\max}}{I_y} \max(h^g, h_d)$$

$$|\sigma_x^{\max}| = \frac{M^{\max}}{W_{\min}}$$


$$W_{\min} = \frac{I_y}{\max(h^g, h_d)}$$

★ warunek wytrzymałościowy



$$|\sigma_x^{\max}| = \frac{M^{\max}}{W_{\min}} \leq R$$

4. ZGINANIE UKOŚNE

Definicja: Zginanie ukośne to taki przypadek wytrzymałościowy, w którym obciążenie zewnętrzne redukuje się w przekroju poprzecznym pręta do pary sił (o momencie M) leżącej w płaszczyźnie prostopadłej do przekroju, ale nie będącej żadną z płaszczyzn głównych bezwładności tzn. (x, y) lub (x, z).



4.1. Naprężenie normalne σ_x (zastosowanie zasady superpozycji)



★ Przypadek A - zginanie w płaszczyźnie (x, z)

$$\sigma_x = -\frac{M_y}{I_y} z$$

★ przypadek B - zginanie w płaszczyźnie (x, y)

$$\sigma_x = -\frac{M_z}{I_z} y$$

★ - zginanie w płaszczyźnie π


$$\sigma_x = \frac{M_y}{I_y} z + \frac{M_z}{I_z} y$$

4.2. Oś obojętna

Definicja: oś obojętna to zbiór punktów, w których naprężenie σ_x osiąga wartość zerową.

$$\sigma_x = -\frac{M_y}{I_y}z - \frac{M_z}{I_z}y = 0$$

$$z_0 = -\frac{I_y M_z}{I_z M_y}y$$



- ★ równanie śladu płaszczyzny wektora momentu (prosta działania wektora momentu)

$$z_M = -\operatorname{tg} \alpha y = -\frac{M_z}{M_y}y$$

- ★ relacja między położeniem osi obojętnej i równaniem prostej działania wektora momentu

założenie: $I_y > I_z$

oś obojętna

$$z_0 = -A y \quad ; \quad A = \frac{I_y M_z}{I_z M_y}$$

prosta wektora momentu


$$z_M = -B y \quad ; \quad B = \frac{M_z}{M_y}$$

Wnioski ($A > B$):

1. oś obojętna odchyła się od kierunku wektora momentu zawsze w stronę tej osi bezwładności, względem której moment bezwładności jest mniejszy
2. oś obojętna pokrywa się z kierunkiem wektora momentu wtedy gdy $I_y = I_z$

4.3. Maksymalne naprężenie normalne

- ★ **przekrój niebezpieczny** - przekrój poprzeczny pręta, w którym rozkład momentów M_y i M_z jest najbardziej niekorzystny z punktu widzenia wielkości naprężenia normalnego
- ★ **punkt niebezpieczny** - punkt przekroju niebezpiecznego, w którym naprężenie normalne jest największe; jest to zarazem punkt położony najdalej od osi obojętnej




$$\sigma_x^{\max} = \pm \frac{M_y^{n-n}}{I_y} z^N \pm \frac{M_z^{n-n}}{I_z} y^N$$

- ★ **warunek wytrzymałościowy**


$$|\sigma_x^{\max}| \leq R$$

5. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA MIMOŚRODOWEGO ROZCIĄGANIA

Definicja: Mimośrodkowe rozciąganie to przypadek wytrzymałościowy, w którym obciążenie zewnętrzne redukuje się w przekroju poprzecznym pręta do wypadkowej, prostopadłej do przekroju, zgodnej skierowanej z jego normalną zewnętrzną, ale nie leżąca na osi pręta



5.1. Naprężenie normalne σ_x (zastosowanie zasady superpozycji)



★ przypadek A - zginanie w płaszczyźnie (x, z)

$$\sigma_x^A = \frac{M_y}{I_y} z$$

★ przypadek B - zginanie w płaszczyźnie (x, y)


$$\sigma_x^B = \frac{M_z}{I_z} y$$

★ przypadek C - osiowe rozciąganie

$$\sigma_x^C = \frac{P}{A}$$

$$\sigma_x = \frac{P}{A} + \frac{M_y}{I_y} z + \frac{M_z}{I_z} y$$

5.2. Bryła naprężeń



5.3. Oś obojętna

Definicja: oś obojętna to zbiór punktów, w których naprężenie σ_x osiąga wartość zerową.

$$\sigma_x = \frac{P}{A} + \frac{M_y}{I_y} z + \frac{M_z}{I_z} y = 0 \quad | \times \frac{A}{P}$$


$$1 = \frac{z}{-I_y/Az_0} + \frac{y}{-I_z/Ay_0}$$

$$i_y^2 = \frac{I_y}{A} \quad i_z^2 = \frac{I_z}{A}$$

$$\frac{y}{a_y} + \frac{z}{a_z} = 1$$


$$a_y \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{i_z^2}{y_0} \quad a_z \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{i_y^2}{z_0}$$

5.4. Własności osi obojętnej



- ★ oś obojętka zawsze przechodzi przez "ćwiartkę" układu współrzędnych, przeciwną do tej, w której działa siła ($y_0, z_0 > 0 \Rightarrow a_y, a_z < 0$)
- ★ zbliżaniu się punktu przyłożenia siły do środka ciężkości przekroju odpowiada oddalanie się odpowiadającej mu osi obojętnej (zmniejszaniu się współrzędnych punktu przyłożenia siły y_0, z_0 odpowiada wzrost wartości współczynników a_y i a_z , a to z kolei oznacza oddalanie się osi obojętnej od środka ciężkości przekroju). **Musi zatem istnieć takie położenie siły P, któremu będzie odpowiadać oś obojętka o położeniu stycznym do konturu przekroju.**

5.5. Rdzeń przekroju




- ★ Dowlonej osi obojętnej stycznej do konturu przekroju musi odpowiadać jeden punkt przyłożenia siły, któremu ta oś odpowiada (np. "styczna 1" odpowiada punktowi P_1). Kreśląc kolejne styczne uzyskuje się kolejne, odpowiadające im punkty przyłożenia sił P_i . Zbiór tych punktów tworzy kontur obszaru nazywanego **rdzeniem przekroju**.
- ★ Dowlonej osi obojętnej leżącej całkowicie poza obszarem przekroju (tzn. nie przecinającej go) musi odpowiadać punkt przyłożenia siły leżący w obszarze rdzenia.
- ★ Położenie osi obojętnej stycznej do konturu przekroju lub całkowicie poza jego obszarem oznacza, że naprężenia w całym przekroju muszą być tego samego znaku (skoro na osi obojętnej wynoszą one zero, to po jednej ze stron osi muszą być dodatnie, a po drugiej ujemne).


Definicja: **Rdzeń przekroju** to miejsce geometryczne położenia punktów, w których działająca siła powoduje powstanie w przekroju naprężeń jednakowego znaku.

5.6. Własności rdzenia przekroju

- ★ Rdzeń przekroju jest zawsze figurą wypukłą
- ★ Rdzeń przekroju nie może wychodzić poza obrys przekroju, może natomiast wychodzić poza sam przekrój



- ★ Obrotowi osi obojętnej wokół ustalonego punktu odpowiada przemieszczanie się punktu przyłożenia siły po prostej



$$\frac{y y_0}{-i_z^2} + \frac{z z_0}{-i_y^2} = 1 \quad (1)$$

y, z - współrzędne punktu na osi obojętnej

y_0, z_0 - współrzędne punktu przyłożenia siły

Jeżeli $y = \text{const.}$ oraz $z = \text{const.}$ (ustalony jest punkt na osi, wokół którego zachodzi obrót osi) to równanie (1) ze względu na zmienne y_0 i z_0 jest również równaniem prostej.

5.7. Maksymalne naprężenie normalne

- ★ **przekrój niebezpieczny** - przekrój poprzeczny pręta, w którym rozkład sił przekrojowych N , M_y i M_z jest najbardziej niekorzystny z punktu widzenia wielkości naprężenia normalnego
- ★ **punkt niebezpieczny** - punkt przekroju niebezpiecznego, w którym naprężenie normalne jest największe; jest to zarazem punkt położony najdalej od osi obojętnej

$$\sigma_x^{\max} = \frac{N^{n-n}}{A} \pm \frac{M_y^{n-n}}{I_y} z^N \pm \frac{M_z^{n-n}}{I_z} y^N$$

- ★ **warunek wytrzymałościowy**

$$|\sigma_x^{\max}| \leq R$$