



ZADANIA KONTROLNE Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW ZESTAW 4

1. Wyznaczyć siły przekrojowe w belkach:


1.




2.



3.



4.



2. Wyznaczyć obciążenie belki, które wywołało w belce momenty zginające o wykresie jak na rysunku.

