


**ZADANIA KONTROLNE Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW**  
**ZESTAW 5**

Wyznaczyć wykresy sił przekrojowych w poniższych ustrojach prętowych.

1.



2.

